Automation Devices, Inc.

MODEL 5100 INLINE FEEDER ASSEMBLY DRAWING



Model 5100 Parts List											
Part Nmbr	**Qty**	**Description**		**Part Nmbr**	**Qty**	**Description**		**Part Nmbr**	**Qty**	**Description**
5101	1	Base Casting		5107	3	Spring Cover		5123	4	#10-32 X $^{5}/_{8}$" Slotted Pan HMS
5102	1	Top Extrusion		5108	2	Ground Strap		5125	7	#10-32 X $^{3}/_{8}$" Slotted Pan HMS
5103	1	Spring 5 Ply		5111	1	120 Volt Coil		5126	1	Cable Strap
5104A	*	Long Spring 3 Ply		5112	Opt	240 Volt Coil		5127	2	Double Spring Cover
5104B	*	Long Spring 5 Ply		5113	1	Coil Yoke Extrusion		5128	2	Threaded Double Spring Cover
5104C	*	Long Spring 7 Ply		5114	1	Right Side Plate		5129	4	#8-32 X $^{1}/_{4}$" Slotted Pan HMS
5104D	*	Long Spring 9 Ply		5115	1	Left Side Plate		6104	2	#10-32 X 1 $^{1}/_{4}$" SHCS
5104E	*	Long Spring 11 Ply		5116	1	Armature		6108	2	#10-32 X $^{5}/_{8}$" SHCS
5104F	*	Long Spring 15 Ply		5117	2	#10-32 X $^{3}/_{4}$" SHCS		7035	4	#10-32 X $^{1}/_{2}$" SHCS
5105	2	Spring 7 Ply		5118	3	Tapped Spring Cover		7541	2	#10-32 X 1" SHCS
5106	4	Spring Spacer		5119	2	#10-32 X $^{3}/_{8}$" FHSCS		8626	1	#10-32 X $^{3}/_{8}$" Ground Screw

* Quantity required depends on tuning for various track weights and for operating frequency.

AF01.01

Automation Devices, Inc.
7050 West Ridge Road
Fairview, PA 16415-2099
Phone: 814-474-5561
FAX: 814-474-2131 or 800-235-9382
Web Site: www.autodev.com **E-mail:** info@autodev.com